

Vejledning i sikker håndtering af UV-blæk til SureColor V1000

Introduktion

Dette dokument giver generel vejledning om sikker håndtering og brug af UV-blæk i printdrift. Selvom UV-blæk er beregnet til print i høj kvalitet, er det vigtigt at følge best practices for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Sikker håndtering / rengøring og vedligeholdelse

Detaljerede oplysninger om sammensætningen og håndteringen af disse blækpatroner kan findes i deres respektive sikkerhedsdatablade (SDS), der er tilgængelige på dette websted - [Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Operatører opfordres til at gennemgå sikkerhedsdatabladet før brug for specifikke sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger.

For at minimere eksponering og opretholde et rent arbejdsmiljø skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes:

Undgå direkte kontakt med huden: UV-blæk kan forårsage irritation ved længerevarende eksponering. Undgå at håndtere blæk uden brug af handsker.

Brug passende personligt beskyttelsesudstyr: Operatører skal bære beskyttelsesbeklædning, handsker og sikkerhedsbriller ved håndtering af blæk for at minimere risikoen for eksponering.



Håndvask: Vask altid hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering af UV-blæk, selvom der blev brugt handsker.

Rengøring og vedligeholdelse: Ved rengøring af UV-blæk skal operatører bære plastik- eller gummihandsker og undgå direkte kontakt med resterende blæk.

Korrekt ventilation: Sørg for, at arbejdsområderne er tilstrækkeligt ventilerede for at forhindre ophobning af blækdampe.