

Rekomendacijos dėl saugaus UV rašalo, skirto „SureColor V1000“, naudojimo

Įvadas

Šiame dokumente pateikiamos bendrosios gairės dėl saugaus UV rašalo tvarkymo ir naudojimo spausdinant. Nors UV rašalas yra sukurtas aukštos kokybės spausdinimui užtikrinti, labai svarbu laikytis geriausios praktikos, kad darbo aplinka būtų saugi ir sveika.

Saugus tvarkymas / valymas ir priežiūra

Išsamios informacijos apie šių rašalo kasečių sudėtį ir tvarkymą galite rasti atitinkamuose jų saugos duomenų lapuose (SDS), kurie pateikiami šioje svetainėje: [Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Prieš naudodami, operatoriai raginami peržiūrėti SDS, kad susipažintų su konkrečiomis saugos instrukcijomis ir rekomendacijomis.

Siekiant sumažinti poveikį ir išlaikyti švarią darbo aplinką, reikia laikytis toliau nurodytų saugos priemonių.

Venkite tiesioginio sąlyčio su oda: esant ilgam UV rašalo poveikiui, jis gali sudirginti odą; nelieskite rašalo plikomis rankomis.

Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones (PPE): tvarkydami rašalą, operatoriai turi dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti pirštines ir dėvėti apsauginius akinius, kad būtų sumažintas jo poveikis.



Rankų plovimas: Po UV rašalo tvarkymo visada kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu, net jei mūvėjote pirštines.

Valymas ir priežiūra: Valydami UV rašalą, operatoriai turėtų mūvėti plastikines arba gumines pirštines ir vengti tiesioginio sąlyčio su rašalo likučiais.

Tinkama ventiliacija: Pasirūpinkite, kad darbo vietos būtų tinkamai vėdinamos, jog nesusidarytų rašalo garų.