

Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z atramentami UV do drukarek SureColor V1000

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z atramentami UV i ich stosowania w trakcie drukowania. Chociaż atramenty UV zostały opracowane z myślą o wysokiej jakości druku, ważne jest, aby przestrzegać najlepszych praktyk w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Praktyki bezpiecznego obchodzenia się, czyszczenie i konserwacja

Szczegółowe informacje dotyczące składu i postępowania z tymi atramentami można znaleźć w odpowiednich kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) dostępnych na tej stronie internetowej –

[Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Przed użyciem operatorzy powinni zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować narażenie i utrzymać czyste środowisko pracy, należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:

Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą: przy dłuższej ekspozycji atramenty UV mogą wywoływać podrażnienia. Nie dotykać atramentu gołymi rękami.



Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI): operatorzy powinni nosić odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne podczas obsługi atramentu, aby zminimalizować ryzyko narażenia.

Mycie rąk: po kontakcie z atramentem UV zawsze dokładnie myć ręce wodą z mydłem, nawet jeśli noszone były rękawice.

Czyszczenie i konserwacja: podczas zmywania atramentu UV operatorzy powinni nosić plastikowe lub gumowe rękawice i unikać bezpośredniego kontaktu z pozostałym atramentem.

Właściwa wentylacja: upewnić się, że miejsca pracy są odpowiednio wentylowane, aby zapobiec gromadzeniu się oparów atramentu.