

Orientação sobre o manuseamento seguro das tintas UV para a SureColor V1000

Introdução

Este documento providencia orientações gerais sobre a utilização e o manuseamento seguros de tintas UV durante as impressões. Embora as tintas UV sejam formuladas para um desempenho de impressão de alta qualidade, é essencial seguir as melhores práticas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Práticas de limpeza/manuseamento e manutenção seguras

Poderá encontrar informações detalhadas sobre a composição e o manuseamento destas tintas nas respetivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) disponíveis neste website: [Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Os utilizadores são encorajados a rever a FDS antes da utilização para obter instruções e recomendações de segurança específicas.

Para minimizar a exposição e manter um ambiente de trabalho limpo, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança:

Evite o contacto direto com a pele: as tintas UV podem causar irritação por exposição prolongada. Evite manusear a tinta com as mãos desprotegidas.

Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado: Os utilizadores devem usar vestuário de proteção, luvas e óculos de segurança ao manusear tinta para minimizar o risco de exposição.



Lavagem das mãos: lave sempre bem as mãos com água e sabão após o manuseamento da tinta UV, mesmo que tenham sido usadas luvas.

Limpeza e manutenção: ao limpar a tinta UV, os utilizadores devem usar luvas de plástico ou borracha e evitar qualquer contacto direto com tinta residual.

Ventilação adequada: certifique-se de que as áreas de trabalho estão adequadamente ventiladas para evitar a acumulação de vapores de tinta.