

Smernice za varno ravnanje z UV-črnili za SureColor V1000

Uvod

Ta dokument vsebuje splošne smernice o varnem ravnanju in uporabi UV-črnih pri tiskanju. Čeprav so UV-črnili zasnovana za visokokakovostno tiskanje, je za zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja nujno upoštevati najboljše prakse.

Varnostni ukrepi pri ravnanju/čiščenje in vzdrževanje

Podrobne informacije o sestavi in ravnanju s temi črnili so na voljo v njihovih varnostnih listih (SDS), ki so dostopni na tej spletni strani –

[Safety Data Sheets Repository | Epson Europe](#). Uporabnike se spodbuja, da pred uporabo pregledajo varnostni list za posebna varnostna navodila in priporočila.

Da bi zmanjšali izpostavljenost in ohranili čisto delovno okolje, je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

Izogibajte se neposrednemu stiku s kožo: UV-črnili lahko pri daljši izpostavljenosti povzročijo draženje. Izogibajte se rokovanju s črnilom z golimi rokami.

Uporabite ustrezno osebno zaščitno opremo (OZO): Uporabniki morajo pri ravnanju s črnilom nositi zaščitna oblačila, rokavice in zaščitna očala, da se zmanjša tveganje izpostavljenosti.



Umivanje rok: Po rokovanju z UV-črnilom si vedno temeljito umijte roke z milom in vodo, tudi če ste nosili rokavice.

Čiščenje in vzdrževanje: Pri čiščenju UV-črnili morajo uporabniki nositi plastične ali gumijaste rokavice in se izogibati neposrednemu stiku z ostanki črnila.

Ustrezno prezračevanje: Zagotovite, da so delovna območja ustrezno prezračevana, da preprečite kopičenje hlapov črnila.