

# EPSON PERFECTION™ 1260


# Parengtis

EPSON

Lietuvių  
LT20005-00

## 1 Išpakavimas


- Istinkite, kad šie daiktai yra idėti ir nėra sugadinti. Jeigu trūksta kokių nors daiktų, nedelsiant kreipkitės į EPSON platiną.



Turinys gali skirtis priklausomai nuo vietovės.


### Skirta Perfection 1260 Photo

Perfection 1260 Photo supakuota kartu su filmų adapteriu, kurį taip pat galima išgyti kaip Perfection 1260 priedą.



- Nuimkite išpakavimo juostą nuo skenerio, bet palikite geltoną lipnią juostą vietoje tol, kol instrukcijose bus parašyta ją nuimti.

**Svarbu!**  
Palikite geltoną lipnį juostą vietoje tol, kol instrukcijose bus parašyta ją nuimti.




## 2 Programinės įrangos įdiegimas

Skenerio programinės įrangos CD-ROM-diske yra EPSON TWAIN tvarkykli, programinė įranga ir elektroninis vadovas. Programinę įrangą turite įdiegti PRIEŠ skenerių prijungiant prie kompiutero.

- Skenerio programinės įrangos CD-ROM-diską įdėkite į CD-ROM kaupiklį arba DVD kaupiklį.

**Macintosh naudotojams:**  
Idėjus CD-ROM-diską, darbastalyje atsiranda EPSON aplankas. Jeigu EPSON aplankas neatrsiranda, spragtelėkite du kartus EPSON piktogramą darbastalyje. Du kartus spragtelėkite EPSON piktogramą, esančią aplankę.



- EPSON Installation Program atsiranda dialogo langelis. Pasirinkite **Install Software** (įdiekite programinę įrangą) ir spragtelėkite .

**Pastaba Windows vartotojams:**

Jeigu atsiranda EPSON Installation Program dialogo langelis, du kartus spragtelėkite **My Computer (mano kompiuteris)** piktogramą. Spragtelėkite CD-ROM piktogramą, tada pasirinkite **Open (atidaryti)** iš File meniu. Tada du kartus spragtelėkite **Setup.exe**.



Dialogo langelis popierius gali šiek tiek skirtis nuo langelio ekranė.


- Sekite ekrane esančias instrukcijas, kol įdiegsite visa programinę įrangą. Kai atsiras žinutė, pranešanti, kad įdiegimas baigtas, spragtelėkite **OK (gerai)**.

**Pastaba Mac OS X vartotojams:**  
Programinė įranga bus įdiegta naudojimui **Klasikiniame režime**.


Baigę įdiegti skenerio programinę įrangą, perskaitykite sekantį skyrių, kad galėtumėte parengti skenerį darbui.

## 3 Skenerio parengimas

- Nuimkite geltoną lipnį juostelę nuo skenerio užpakalinės dalies.



- Nustumkite pervežimo užraktą į dešinę iki pat galo.
- Sujunkite elektros laidą ir AC adapterių taip, kaip parodyta.
- Prijunkite AC adapterių prie DC įvado, esančio skenerio užpakalinėje dalyje.
- Kitą elektros laidą galą įjunkite į rozetę.




Skeneris išjungia ir Start mygtukas pasidaro žalias.


**Ispėjimas:**

- AC adapterio įvado ir išėjigos įtampos keistis negalima. Jeigu ant AC adapterio esanti etiketė nerodo teisingos įtampos, kreipkitės į platiną. Nejunkite elektros laidą.
- Kai išjungiate skenerį, palaukite bent 10 sekundžių prieš vėl ji įjungdami. Dažnas skenerio išjungimas ir įjungimas gali jį sugadinti.

- Prijunkite kvadratinę jungtį prie USB kabelio ir į USB prievedą, esantį užpakalinėje skenerio dalyje. Prijunkite kitą USB kabelio galą prie laisvo USB prievedo kompiuteryje.



- Atidarykite dangtį ir istinkite, kad fluorescentinė lempa, esanti važiuokleje išsimai. Tai rodo, kad skeneris yra pasirengęs naudojimui.



- Pastaba:**
  - Norėdami išjungti skenerį, išjunkite elektros laidą iš rozetės.
  - Skeneris gali nebdurti gerai, jeigu naudojate kitą, nei EPSON pripažintą USB kabelį arba, jeigu prijungiate kompiuterių su daugiau nei vieno tarpininko pagalba.
  - Fluorescentinė lempa išsijungia, jeigu skenerio nenaudojate daugiau kaip 15 minučių.

Viešosios apsaugotos. Nė vienos šio leidinio dalies negalima kopijuoti, išskyrto atstatomojo sistemoje arba perdroti bet kokiuo formuoje ar bet kokiu elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, išraibymo ar kitu būdu, negavus išankstiniu raštiku SEIKO EPSON CORPORATION sukurto. Šios esančios informacijos yra sukurta naudotinu iš EPSON skenerio. EPSON neprisilaiko jokių išpareigojimų, jeigu ši informacija bus naudota kitiems skeneriams. Nei JAV, nei EPSON CORPORATION, nei jos padaliniai nėra atsakingi už žalą, nuostolius ar išlaidas, kurie yra sukurti arba pateikti arba perteikti iš EPSON skenerio. EPSON nepriima atsakomybės už jokių gedimus, atsiradusius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, atsiradusius dėl bet kokių kabelių panaudojimo negu tu, kurie priklauso kaip SEIKO EPSON CORPORATION pripažinti produktus. SEIKO EPSON CORPORATION nėra atsakinga už jokių gedimus, atsiradusius dėl elektromagnetinių laukų poveikio, atsiradusius dėl bet kokių kabelių panaudojimo negu tu, kurie priklauso kaip SEIKO EPSON CORPORATION pripažinti EPSON produktai. EPSON yra reigistruotas SEIKO EPSON CORPORATION prekės ženklas. Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation reigistruoti prekės ženklai.

**Bendras pastabos:** Kiti čia paminėti produktų pavadinimai yra naudoti tik atpažinimo tikslais ir gali būti ju savininkų prekių ženklai. EPSON atsako bet kokių teisių iš visos ženklus.



Perspėjimų reikia laikytis tiksliai, kad išvengtumėte traumų.



Ispėjimų reikia laikytis, kad nesugadintumėte įrangos.


**Pastabos** yra svarbi informacija ir naudingi patarimai, kaip valdyti skenerį.



## 4 Pirmasis skenavimas

Norédami skenuoti naudojant Start mygtuką ir EPSON Smart Panel, atlikite šiuos veiksmus.

- Atidarykite integruotą TPU dangtį ir padėkite dokumentą tekstu žemyn ant dokumento stalelio. Dokumento centrą sulyginkite su centravimo žyme. Tada uždarykite integruotą TPU dangtį.



- Paspauskite skenerio Start mygtuką. Kai EPSON Smart Panel automatiškai atsirdaro, spustelėkite Scan for Creativity piktogramą.



Ekrane atsiranda eigos indikatorius ir jūs nuotrauka automatiškai nuskenuojama.

- Kai nuotrauka jau nuskenuota atsiranda Scan for Creativity dialogo langelis. Jeigu norite nuskenuoti kitą nuotrauką, padėkite ją ant dokumento stalo, uždarykite dokumento dangtį ir tada spragtelėkite **Scan More**. Kitu atveju spragtelėkite **Finish**.




### Žinyne peržiūrėjimas

Norédami daugiau sužinoti apie skenerį, žiūrėkite EPSON Perfection 1260/1660/2400 žinyną.



- Skenerio programinės įrangos CD-ROM-diską įdėkite į CD-ROM kaupiklį arba DVD kaupiklį. Jeigu po įdiegimo kompaktinis diskas nebuvu išsiamas, išsimkite jį ir įdėkite dar kartą.

**Macintosh naudotojams:**  
Idėjus CD-ROM-diską, darbastalyje atsiranda EPSON aplankas. Jeigu EPSON aplankas neatrsiranda, spragtelėkite du kartus EPSON piktogramą darbastalyje. Du kartus spragtelėkite EPSON piktogramą, esančią aplankę.



**Pastaba Windows vartotojams:**  
Jeigu atsiranda EPSON Installation Program dialogo langelis, du kartus spragtelėkite **My Computer (mano kompiuteris)** piktogramą. Spragtelėkite CD-ROM piktogramą, tada pasirinkite **Open (atidaryti)** iš File meniu. Tada du kartus spragtelėkite **Setup.exe**.

- Pažiūrėti **Žinyne**, spragtelėkite **View Reference Guide**. Nukopijuoti **Žinyną** į kompiuterį, spragtelėkite **Install Reference Guide**.



### Saugumo instrukcijos

Perskaitykite visas instrukcijas ir pasilikite jas ateicių. Sekite visus perspėjimus ir instrukcijas nurodytas ant skenerio.



**Ispėjimas:** Išskirkite, kad AC elektros laidas atitinka vietinius saugos reikalavimus.

- Padėkite skenerį ant priklausančio kompiuteriui prijungimo laido, kad būtu lengva jį pasiekti. Nestatykite ir nelaikykite skenerio arba AC adapterio lauke, šalia purvo, dulkių, vandens, šilumos šaltinių ar viestoje, kuriose būna drėbejimai, vibracijos, aukšta temperatūra ar drėgmė, tiesioginė Saulės šviesa ar dažnai kintanti temperatūra ar drėgmė. Nenaudokite slapiomis rankomis.
- Skeneris ir AC adapteris padėkite netoli elektros rozetės, į kuria galima nesunkiai įjungti elektros laidą. Elektros tiekimo laide, kuris yra prijungtas prie skenerio, nenaudokite netoli elektros rozetės. Nedailekite jokiu daliu ant elektros tiekimo laido, kad nebūtų trūkumai, išjaunamai, nudėvėti, susuktų ir sunarpilioti. Nedekite jokiu daliu ant elektros tiekimo laido, ir nemindykite bei nevazinėkite per AC adapterių ar elektros tiekimo laidą. Ypatingai stenkites visus elektros tiekimo laidų galus ir vietas, kur jie įeiną į transformatoriaus, laikyti išstebus.
- Naudokite tikslą AC adapterio A171B/E modelį, kuris idėtas kartu su skeneriu. Naudojant bet kurį kitą adapterį gal būtų gairės, nutrenkti elektros arba padaryti kita žala.
- AC adapteris yra sukurta naudojimui su tuo skeneriu prie kurio yra pridėtas. Nebandykite jo naudoti su kitais elektros prietaisais, jeigu nėra nurodyta kitaip.
- Naudokite tikslą AC adapterių etiketėje nurodytus elektros šaltinių ir visada tiekite elektros tik iš standartinės naminių elektros rozetės AC elektros laidu, kuris atitinka vietinius saugos reikalavimus, pagalba.
- Nenaudokite rozetės, esančios toje pačioje elektros grindinėje, kaip fotokopijavimo įrenginių arba oro kontroliuojančių sistemų, kurios reguliarai išsiungia ir išsiungia.
- Jeigu su skeneriu nudausios priemonės, išsitinkite, kad bendras įprailgintuva įjungtu prietaisu pajėgumas amperais neviršytų laido pajėgumą amperais. Taip pat išsitinkite, kad bendras į prietaiso rozetės pajėgumas amperais neviršytų rozetės pajėgumą amperais. I elektros rozetę nejunkite kelių apkrovų.
- Niekada nelisinkinėkite, nekeiskite arba nebandykite taisyti AC adapterio, elektros laidą, skenerio ir patys jo nereguliuokite, išskyrus tuo atveju, kuriame paašalinkite skenerio instrukcijose.
- Niekada neobjektuokite į jokias angas, nes jie gali paliesti pavojingos įtampos punktus arba padaryti trumpą sujungimą. Saugokite elektros šoką.

□ Išjunkite skenerį ir AC adapterių ir kreipkitės į pasirengusį personalą jeigu: elektros laidas sugadintas; iš skenerio arba AC adapterio pateko skyssio; skeneris arba AC adapteris buvo nukritęs arba sugadinti dėl žalos; skeneris arba AC adapteris neveikia normaliai arba dirbdamas kažką greitai keičia. (Nederinkite tų dalykų, kurie nėra nurodyti valdymo instrukcijoje.) □ Pries valydamis išjunkite skenerį ir AC adapterį. Valykite tikslai į drėgūnų skudurėlį. Nenaudokite skystų arba aerozolinėlių valiklių. □ Jeigu išgali laiką nesinaudotis skeneriu, būtinai išjunkite AC adapterių iš rozetės.