

Скенер за цветни изображения EPSON PERFECTION 3200 PHOTO Настройка

1 Разопаковане



2 Инсталлиране на софтуера

Компактдискът със софтуер съдържа софтуера на скенера и електронните ръководства.

Трябва да инсталирате софтуера ПРЕДИ да свържете скенера с компютъра.

За потребители на Windows и Mac OS 8.6 до 9.x:

1. Поставете компактдиска със софтуера в CD-ROM устройството.

За потребители на Windows:

Появява се диалоговата кутия EPSON Installer Program (Инсталационна програма на EPSON). Изберете предпочитания от вас език и след това кликнете върху .

Забележка:

Ако диалоговата кутия на EPSON Installation Program (Инсталационна програма на EPSON) не се появява, кликнете върху иконата на CD-ROM устройството, и после изберете Open (Отвори) от File менюто. Кликнете два пъти върху SETUP (НАСТРОЙКА).EXE.

За потребители на Macintosh

Кликнете два пъти върху иконата EPSON в папката EPSON.

2. Изберете Install Software (Инсталирай софтуера) и след това кликнете върху .


3. Следвайте инструкциите от екрана, докато се инсталира целия софтуер. Когато се появии съобщение, че инсталрирането е завършило, кликнете върху OK.

4. Рестартирайте си компютъра, ако се появии съобщение с такава инструкция.




3 Настройка на скенера

1. Отстранете жълтия стикер от гърба на скенера.



2. Свържете вградения куплунг на TPU към допълнителната интерфейсна буска на скенера.



3. Завъртете транспортната блокировка в позиция "отключено" с помощта на монета или подобен диск.

4. Поставете захранващия кабел в електрически контакт.


Внимание:
Напрежението на скенера не може да се променя. Ако на етикета на гърба на скенера не е посочено съответното напрежение за вашата страна, обрънете се към вашия доставчик. Не включвате захранващия кабел в контакта.

5. Отворете интегрираното TPU, така че да виждате операциите за стартиране.

Включете скенера с натискане на бутона за захранване.

Скенерът се включва и започва да загрява. Индикаторната лампичка мига в зелено докато скенерът приключи със загряването, след това спира да мига и свети зелено. Това показва, че скенерът е готов за работа.

Забележка:
Ако в рамките на 15 минути скенерът не получи команда от компютъра, флуоресцентната лампа угасва.




6. Свържете единия край на интерфејсния кабел към подходящия порт на гърба на скенера.

Забележка:

FireWire Support 2.1 или по-нова версия е необходима за работа с FireWire I/F on Mac OS 8.6.

За високоскоростна връзка USB 2.0 Hi-speed, свържете скенера директно към USB 2.0 порта на вашия компютър с помощта на кабела USB 2.0 Hi-speed. Уверете се, че USB 2.0 Host Driver (драйверът за USB 2.0) на Microsoft е инсталриран на вашия компютър.




На долната таблица са показани възможните комбинации на интерфејс и система.

	Windows	Macintosh
IEEE 1394	Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/Me Home Edition/XP Professional	Mac OS® 8.6 до 9.x, Mac OS X 10.1.2 или по-нова версия
USB 2.0	Microsoft Windows XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional (Предварително инсталриран модел или актуализация от Windows 98/Me/2000 Professional предварително инсталриран модел)	-
1.1	Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (Предварително инсталриран модел или актуализация от Windows 98/Me/2000 Professional предварително инсталриран модел)	Mac OS 8.6 до 9.x, Mac OS X 10.1.2 или по-нова версия

7. Свържете другия край на кабела към подходящия порт на вашия компютър.

Забележка:

Не свързвайте скенера към няколко компютъра създавайки едновременно USB кабела и IEEE 1394 кабела.



EPSON
Български

BG20006-00

Предупреждения, Препоръки и Забележки

Предупрежденията трябва да се спазват стриктно, за да се избегнат наранявания.


Препоръките трябва да се спазват, за да се избегнат повреди на оборудването.

Забележки съдържат важна информация и полезни съвети за работата на вашия скенер.

4 Първото сканиране

За да сканирате като използвате бутона Start (Старт) и EPSON Smart Panel (Интелигентен панел на EPSON), следвайте стъпките по-долу.

1. Отворете вграденото TPU и поставете снимката с лице надолу върху плота за документи. После затворете вграденото TPU.



2. Натиснете бутона Start (Старт) на скенера. След като софтуера на EPSON Smart Panel (Интелигентен панел на EPSON) се стартира автоматично, кликнете върху иконата Scan to File (Сканиране във файл).



Забележка:
Ако иконата Scan to File (Сканиране във файл) не се появява в диалоговата кутия, първо трябва да кликнете върху долната стрелка, за да появии иконата на дисплея. На екрана се появява прогресомера и вашата снимка се сканира автоматично.



3. Диалоговата кутия Scan to File (Сканиране във файл) се отваря. Ако искате да сканирате друга снимка, поставете я върху повърхността за сканиране, затворете вграденото TPU и след това кликнете върху Scan More (Сканирай още). В противен случай, кликнете върху Finish (Край).



Инструкции за използване на приложението Smart Panel (Интелигентен панел).

Кликнете върху Scan More (Сканирай още), за да сканирате друга снимка.

Кликнете върху Finish (Край), след като приключите със сканирането.

Забележка:
Помощ за EPSON Smart Panel (Интелигентен панел на EPSON) можете да получите, като кликнете върху въпросителния знак в долния десен ъгъл на екрана.

4. Когато се появии следната диалогова кутия, кликнете Browse (Търсене) и определете папка, в която да запаметите изображенията. След това изберете формат на файла от списъка File Format (Формат на файловете). Кликнете Save (Запами).



Определете папка, в която да се запаметят изображенията.



Определете формата на файла.
Ако изберете JPEG като формат на файла, можете да определите качеството.

Файлите с изображенията се запаметяват в определена директория. Сега можете да използвате софтуер по избор, за да прегледате, промените или отпечатвате изображенията.

Забележка:
За потребители на Windows и Mac OS 8.6 до 9.x можете да използвате Start (Старт) като команда за бърз достъп до обичайните функции за сканиране. Като натиснете бутона Start (Старт) се стартира по подразбиране софтуерът на EPSON Smart Panel (Интелигентен панел на EPSON) за сканиране и изпращане данни директно в дадено приложение. За повече информация вижте Reference Guide (Справочник), включен в компактдиска със софтуер, и помощта онлайн.

Инструкции за безопасност
Прочетете всички тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна справка. Следвайте всички предупреждения и инструкции, маркирани върху скенера.

Поставете скенера достатъчно близо до компютъра, за да може интерфейсният кабел да го достигне лесно. Не поставяйте и не съхранявайте скенера на открыто, в близост до нечистотии или прах, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност, пряка слънчева светлина, силни светлинни източници, или резки промени на температурата и влажността. Не работете с влажни ръце.

Поставете скенера близо до електрически контакт, където захранващият кабел ще може лесно да се изважда. Захранващите кабели трябва да се поставят така, че да се избегнат повреди от пропътване, срязване, износване, подгъване и завъртане. Не поставяйте предмети върху захранващи кабели и внимавайте да не ги настъпват или преграват. Трябва особено много да внимавате всички захранващи кабели да бъдат прави в краищата и в точките, където влизат и излизат от трансформатора.

Използвайте само посочения на етикета тип захранване. Изграждайте използването на контакти в обща мрежа с фотокопирни машини или климатични системи, които периодично се включват и изключват.

Ако използвате удължителен кабел за скенера, убедете се, че общата мощност на ампеража на устройства, включени в разклонителя, не надвишава мощността на ампеража на кабелите. Освен това, уверете се, че общата амперна мощност на всички устройства, включени в електрически разклонител, не надвишава мощността на ампеража на контакта. Не включвате много устройства в електрически контакт.

Никога не разглобявайте, модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, скенера, и не сменявайте части сами, освен в случаите, специално описаны в инструкциите на скенера.


Не поставяйте предмети в никой от отворите, тъй като могат да докоснат точки под опасно напрежение или да предизвикат късо съединение. Внимавайте за опасност от електрически удар.

Оставете пространство зад скенера за кабелите, и пространство над скенера, за да можете използва да поиздигнете вграденото TPU устройство.

Извадете щепсела на захранващия кабел от скенера и за ремонт се обрънете към правоспособен сервизен техник при следните случаи:

Захранващият кабел или щепселя е повреден; влязла е течност в скенера; скенерът е изпускан или кутията е повредена; скенерът не работи нормално или показва явна разлика в резултата. (Не регулирайте органи за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.)

Ако планирате да използвате скенера в Германия, инсталацията в сградата трябва да бъде защитена с 10 или 16 амперов предзадел, който осигурява на скенера защита от късо съединение иикови напрежения.



3. За да видите Reference Guide (Справочник), кликнете върху View Reference Guide (Преглед на Справочника). За да копирате Reference Guide (Справочник), кликнете върху Install Reference Guide (Инсталиране на Справочника).

Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана чрез записваща система или предавана под каквато и да е форма или какъвто и да е начин, електронно, механично, чрез фотокопиране, преписване или по друг начин, без предварително писмено разрешение на SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШЪН). Информацията, съдържаща се тук е предвидена за използване само с този скенер EPSON. EPSON не носи отговорност за каквото и да е използване на тази информация прилагането ѝ за други скенери. Нито SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШЪН) нито нейните филиали ще носят отговорност за повреди или проблеми, произвеждани от опции или консумативи, различни от определените от производителя.

SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШЪН) не носи отговорност за каквото и да е повреди, в резултат на електромагнитни интерференции, произвеждани от използването на интерфејси кабели, различни от тези, които са претърпели в резултат на: злонука, неправилно използване или злоупотреба с това изделие или неоторизирани използванието на тези кабели.

SEIKO EPSON CORPORATION (СЕИКО ЕПСОН КОРПОРЕЙШЪН) не носи отговорност за каквото и да е повреди, в резултат на: злонука, неправилно използване или злоупотреба с това изделие или неоторизирани използванието на тези кабели.

EPSON не отказва от всяка претенция към тези марки.

Обща забележка: Останалите имена на продукти, използвани тук, са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. EPSON се отказва от всяка претенция към тези марки.