


Point de départ

EPSON Perfection™ 3170 Photo


1 Déballez le scanner

1 Vérifiez que votre scanner EPSON® est bien livré avec tous les accessoires représentés ci-dessous :




Remarque : le contenu peut varier selon le pays.

Si vous avez acheté le chargeur automatique de documents en option, vous devez également disposer des articles suivants :



2 Retirez tout le ruban adhésif d'emballage mais laissez en place le grand autocollant jusqu'à ce que vous soyez invité à l'enlever.

IMPORTANT ! Laissez l'autocollant en place jusqu'à ce que vous soyez invité à l'enlever.



2 Installez les logiciels

Attention ! Vous devez installer les logiciels AVANT de connecter le scanner à l'ordinateur. L'installation peut durer plusieurs minutes. Veillez à fermer tous les programmes ouverts et à désactiver tous les logiciels anti-virus.

Si Adobe Photoshop ou Photoshop Elements n'est pas déjà installé sur votre ordinateur, installez Photoshop Elements à partir du CD-ROM fourni avec le scanner.

Remarque : ces instructions concernent Windows® et Macintosh® OS 8.6 à 9.x et OS X 10.2.x.

1 Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur. Le programme d'installation se lance automatiquement.

S'il ne se lance pas, procédez comme suit :

- Windows XP : cliquez sur **Démarrer**, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis double-cliquez sur **EPSON**.
- Windows 98, Me et 2000 : double-cliquez sur **Poste de travail**, puis sur **EPSON**.
- Macintosh : double-cliquez sur l'icône du CD-ROM **EPSON**.

2 Si vous utilisez Mac OS 8.6 à 9.x, double-cliquez sur l'icône **EPSON** dans le dossier EPSON.

Si vous utilisez Mac OS X, double-cliquez sur le dossier **Mac OS X** dans le dossier **EPSON**, puis double-cliquez sur l'icône **EPSON**. Entrez votre nom d'administrateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

3 Sélectionnez une langue si vous êtes invité à le faire.

4 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Accepter**.

5 Dans l'écran d'installation des logiciels, cliquez sur **Installer**.

6 Suivez les instructions qui s'affichent pour installer chaque programme. Cliquez sur **Suivant** ou **Terminer** (Windows) ou **Quitter** (Macintosh) pour continuer. Veuillez noter que l'installation de EPSON Smart Panel™ se fait en plusieurs étapes.

7 À l'issue de l'installation, cliquez sur **Quitter**.

8 Si un écran d'enregistrement de produit s'affiche, enregistrez le scanner en suivant les instructions. Dans le dernier écran, cliquez sur **Terminé** ou fermez votre navigateur.





3 Connectez le scanner


Une fois les logiciels installés, la connexion doit être effectuée.

1 Retirez l'autocollant de l'arrière du scanner.

2 Localisez le verrou de transport à l'arrière du scanner et faites-le coulisser vers la gauche, comme représenté ci-dessous.



3 Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur, comme illustré ci-contre.



4 Connectez l'adaptateur secteur au scanner.

5 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise secteur avec terre.

Important :

- Il n'est pas possible de changer la tension d'entrée ou de sortie de l'adaptateur secteur. Si l'étiquette située à l'arrière de l'adaptateur secteur n'indique pas la tension correcte, contactez le revendeur. Ne branchez pas le cordon d'alimentation.
- Chaque fois que vous débranchez le scanner, attendez au moins 10 secondes avant de le rebrancher, sinon vous risquez de l'endommager.

6 Connectez le câble du lecteur de transparents intégré.

7 Utilisez le câble USB fourni avec le scanner. Branchez l'extrémité carrée du câble USB dans le port USB du scanner. Branchez ensuite l'extrémité plate dans un port USB disponible de l'ordinateur ou d'un concentrateur.

Remarque : il est possible que le scanner ne fonctionne pas correctement si vous utilisez un autre câble USB que celui fourni par EPSON ou si vous connectez le scanner par le biais de plusieurs concentrateurs.

8 Basculez l'interrupteur Marche/Arrêt sur le côté du scanner.

Le scanner se met en marche et le voyant de la touche AutoScan est vert et clignote. Dès que le scanner est prêt, le voyant vert s'arrête de clignoter et reste allumé.

Prise en main du scanner

Première numérisation

Un appui sur la touche AutoScan du scanner lance automatiquement le logiciel Smart Panel qui vous permet de numériser vos images avec beaucoup de facilité pour de nombreuses utilisations. Vous trouverez ci-après des explications sur l'utilisation de la touche AutoScan et de Smart Panel pour numériser des photos et les enregistrer sous forme de fichiers.

1 Soulevez le capot du scanner et placez votre photo sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas. Veillez à aligner l'angle supérieur droit de la photo avec l'angle supérieur droit du scanner. Fermez ensuite le capot.

2 Appuyez sur la touche AutoScan du scanner.



Remarque : sous Windows XP, il est possible qu'un message s'affiche lorsque vous appuyez pour la première fois sur la touche AutoScan. Sélectionnez **EPSON SMART PANEL**, cliquez sur **Toujours utiliser ce programme pour cette action**, puis cliquez sur **OK**.

EPSON Smart Panel se lance sur l'ordinateur.

3 Cliquez sur l'icône **Numériser et enregistrer**.


Une barre de progression s'affiche et la photo est automatiquement numérisée. Une fois la numérisation terminée, l'Assistant de vérification s'affiche.

4 Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

5 Lorsque l'écran suivant s'affiche, sélectionnez un emplacement et un type de fichier pour votre image numérisée, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Indiquez le chemin du dossier dans lequel vous voulez enregistrer l'image numérisée.

Sélectionnez un format de fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.



Numérisation de films

Le capot du scanner comporte un lecteur de transparents intégré. Pour numériser des films en bande, des diapositives ou des transparents, vous devez déposer le cache pour documents du capot et insérer le film dans un support.

Le scanner est livré avec 3 supports de film différents : un pour les négatifs en bande, un pour les diapositives et un pour les transparents de format moyen.

1 Vérifiez que le câble du lecteur de transparents est relié au scanner (voir étape 6 à la section « Connectez le scanner »).

2 Soulevez entièrement le capot du scanner et retirez le cache pour documents opaques en le faisant glisser vers le haut du capot.

3 Suivez les instructions relatives au type de film que vous numériserez :


Si vous numérisiez des négatifs en bande ou des transparents de format moyen, faites glisser le film dans le support correspondant, côté brillant du film orienté vers le bas.

Si vous numérisiez des diapositives, placez d'abord le support sur le scanner, puis insérez les diapositives dans le support, comme illustré au point 4, image de droite.

4 Placez le support de film sur le scanner comme illustré. Veillez à ce que le triangle blanc figurant sur le support soit orienté vers l'angle supérieur droit du scanner.

Remarque : veillez à ce que la fenêtre d'étalonnage de faible largeur à la partie supérieure du support de films soit dégagée afin de garantir la précision de la numérisation.

Si vous numérisiez des diapositives, placez le support sur le scanner. Insérez ensuite les diapositives dans le support.



5 Fermez le capot du scanner.

Numérisation d'un document comprenant plusieurs pages


Le chargeur automatique de documents en option vous permet de charger automatiquement des documents comprenant plusieurs pages dans le scanner. Vérifiez que le scanner est sous tension, puis procédez comme suit pour installer le chargeur automatique de documents sur le scanner et charger un jeu de pages :

1 Débranchez le câble du lecteur de transparents de l'arrière du scanner.

2 Déposez le capot du scanner en le soulevant tout droit :


3 Assurez-vous que la vitre du scanner est propre. Insérez les charnières du chargeur automatique de documents dans les encoches carrées situées à l'arrière du scanner, puis abaissez le chargeur automatique de documents.

4 Branchez le câble du chargeur automatique de documents dans la prise ronde située à l'arrière du scanner.



5 Fixez le support papier.

6 Pour insérer un document dans le chargeur, retirez d'abord le support papier inférieur et faites glisser le guide latéral vers l'extérieur.




7 Insérez ensuite votre document, face à numériser vers le haut, la première page sur le dessus. Vérifiez que le bord supérieur du document fait face au chargeur automatique de documents, puis insérez le document à fond.

Remarque : une fois le chargeur automatique de documents installé, vous pouvez toujours effectuer une numérisation en plaçant une photo ou un document directement sur la vitre du scanner. Soulevez le chargeur automatique de documents, placez la photo sur la vitre d'exposition, puis placez le cache du chargeur automatique de documents sur la photo. Abaissez le chargeur automatique de documents avant de commencer à numériser.

Utilisation des touches du scanner

Les touches du scanner facilitent la numérisation. Placez simplement votre document sur le scanner, face à numériser vers le bas, et appuyez sur la touche correspondant au type de numérisation souhaité. Smart Panel s'ouvre automatiquement et numérise vos documents. Suivez ensuite les instructions simples qui s'affichent pour terminer votre tâche.

Remarque : si vous utilisez Mac OS X, veillez à installer Smart Panel en environnement Mac OS X, pas en mode Classic. Sinon, un appui sur une touche du scanner risque de lancer le mode Classic.



En cas de problème

Vérifiez d'abord le voyant de la touche AutoScan du scanner.

	Vert clignotant	Préchauffage ou numérisation en cours.
	Vert	Prêt à numériser.
	Rouge clignotant	Vérifiez que le verrou de transport est déverrouillé (voir la section 3). Essayez de redémarrer l'ordinateur et de mettre le scanner hors tension puis de nouveau sous tension. Si le voyant rouge clignote toujours, contactez votre revendeur ou EPSON.
	Éteint	Vérifiez que le scanner est connecté à l'ordinateur et que l'interrupteur d'alimentation est sur Marche.

Si votre problème est cité, essayez les suggestions données.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche sur l'écran. Cliquez sur **Annuler** et procédez comme indiqué à la section « Installez les logiciels » au verso de ce guide. Déconnectez le scanner avant d'installer le logiciel.

Un grincement est audible à la mise sous tension du scanner. Vérifiez que le verrou de transport est déverrouillé (voir la section 3).

Un message d'erreur s'affiche lors d'une tentative de numérisation, ou l'appareil ne numérise pas. Vérifiez que le scanner est connecté à l'ordinateur et branché dans une prise secteur. Désinstallez puis réinstallez EPSON Scan.

Pour obtenir d'autres informations, procédez comme suit :

- Double-cliquez sur l'icône *Guide de référence Perfection 3170P* sur le bureau (si vous n'avez pas encore installé le logiciel du scanner, insérez le CD-ROM dans le lecteur). Dans l'écran d'installation personnalisée, sélectionnez **Guide de référence du scanner**, puis cliquez sur **Installer**.
- **Aide en ligne pour Smart Panel et EPSON Scan** : cliquez sur le bouton Aide ou sur le point d'interrogation qui s'affiche lorsque vous utilisez ces programmes.

Consignes de sécurité

Veillez lire toutes ces instructions et les archiver afin de pouvoir les retrouver le moment venu. Veillez tenir compte des avertissements et instructions figurant sur le scanner.

Attention : vérifiez que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Placez le scanner suffisamment près de l'ordinateur afin de permettre un raccordement aisé du câble d'interface. Évitez de placer ou ranger le scanner ou l'adaptateur secteur à l'extérieur, à proximité de sources de poussière, d'eau ou de chaleur, ou à des endroits soumis à des chocs, des vibrations, une température ou une humidité élevées, à la lumière directe du soleil, à des sources lumineuses puissantes ou des changements brusques de température ou d'humidité. N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

Placez le scanner et l'adaptateur secteur à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.

Installez les cordons d'alimentation de manière à éviter tout frottement, coupure, effilochement, pincement ou emmêlement. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur l'adaptateur secteur ou sur les cordons d'alimentation. Soyez particulièrement attentif à ne pas plier les cordons d'alimentation aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie de l'adaptateur secteur.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur A241B/E livré avec le scanner. L'utilisation de tout autre adaptateur pourrait être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou de blessures. L'adaptateur secteur est destiné à être utilisé uniquement avec le scanner avec lequel il est fourni. N'essayez pas de l'utiliser avec d'autres dispositifs électroniques, sauf si cela est spécifié. La source d'alimentation doit être du type indiqué sur l'étiquette et provenir directement d'une prise secteur standard et le cordon d'alimentation doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur. Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.

Si vous utilisez une rallonge électrique avec le scanner, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter. N'alimentez pas plusieurs appareils à l'aide de la prise de courant alimentant le scanner.

Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, le scanner ou des accessoires en option par vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation du scanner.

N'insérez aucun objet dans les ouvertures car ils pourraient toucher des éléments sous tension ou court-circuiter des composants. Prenez garde aux risques d'électrocution. Débranchez le scanner et l'adaptateur secteur, et faites appel à un technicien de maintenance qualifié dans les cas suivants :

le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée ; du liquide s'est écoulé dans le scanner ou dans l'adaptateur secteur ; le scanner ou l'adaptateur secteur est tombé ou le boîtier est endommagé ; le scanner ou l'adaptateur secteur ne fonctionne pas normalement ou montre des changements significatifs de performances (n'effectuez aucun réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement). Débranchez le scanner et l'adaptateur secteur avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide. Ne renversez pas de liquide ou d'aérosol sur le scanner.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le scanner pendant une longue période, veillez à débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de SEIKO EPSON CORPORATION. Les informations contenues ici sont conçues uniquement pour ce scanner EPSON. EPSON n'est pas responsable en cas d'utilisation de ces informations avec d'autres scanners. NI SEIKO EPSON CORPORATION ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers les tiers des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, mauvaise utilisation ou utilisation abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits en option ou consommables que ceux désignés par SEIKO EPSON CORPORATION comme étant des Produits d'origine EPSON ou des Produits approuvés par EPSON. SEIKO EPSON CORPORATION ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par SEIKO EPSON CORPORATION comme étant des Produits approuvés par EPSON. EPSON est une marque déposée de SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans ce guide sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteurs respectifs. EPSON dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Copyright © 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION Imprimé sur du papier recyclé.