



تعليمات الأمان

- تعليمات الأمان ٢
- ملاحظات حول التشغيل والتخزين ١٠

دليل خدمة الدعم والصيانة

- البرنامج المساعد ١٤
- صفحات تحديد المشكلة ١٥
- قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson ١٧

تعليمات الأمان

يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل والأمان قبل استخدام آلة العرض.
بعد قراءة جميع تعليمات التشغيل، احتفظ بهذه المعلومات من أجل الرجوع إليها في المستقبل.
يُستخدم في الكتيب وفي آلة العرض رموز تخطيطية لعرض كيفية استخدام آلة العرض بأمان.
يرجى فهم واتباع هذه الرموز التحذيرية من أجل جنب حدوث اصابات جروح للأشخاص أو تلف بالممتلكات.

بيان هذا الرمز معلومات، إذا تم بجاهلها، يمكن أن تسبب حدوث اصابات جروح للأشخاص أو حتى الموت بسبب التشغيل والتعامل الخطأ مع الجهاز.	⚠ تحذير
بيان هذا الرمز معلومات، إذا تم بجاهلها، يمكن أن تسبب حدوث اصابات جروح للأشخاص أو اصابات جسدية بسبب التشغيل والتعامل الخطأ مع الجهاز.	⚠ تنبيه

تفسير وشرح الرموز

رموز تشير إلى إجراء يجب عدم القيام به



رموز تشير إلى إجراء يجب القيام به



تعليمات
افضل القابس
من فتحة
مأخذ التيار
الرئيسي

! خذير



افصل قابس آلة العرض من فتحة مأخذ التيار الرئيسي واترك جميع التصليحات لأشخاص خدمات الصيانة التصليح المؤهلين حتى الحالات التالية:

- اذا خرج دخان او صدر رائحة غريبة او ضجيج غير من آلة العرض.
 - اذا انسكب سوائل او سقط اجسام غريبة داخل آلة العرض.
 - اذا سقطت آلة العرض على الارض او تعرض الهيكل الخارجي للتلف.
- ان متابعة استخدام الجهاز حتى هذه الظروف يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او حدوث صدمة كهربائية.
- لا تحاول تصليح آلة العرض هذه بنفسك. اترك جميع التصليحات لأشخاص خدمات الصيانة التصليح المؤهلين.
- ضع آلة العرض بالقرب من من فتحة مأخذ التيار الرئيسي بحيث يمكنك نزع القابس بسهولة.



لا تفتح اية اغطية موجودة على آلة العرض ما عدا كما هو مشروح ومحدد في دليل المستخدم. لا تخلو مطلقاً تفكيك او تعديل آلة العرض. اترك جميع التصليحات لأشخاص خدمات الصيانة التصليح المؤهلين.

لا تفكك الجهاز.

يمكن ان تسبب الفلطيات الكهربائية الموجودة داخل آلة العرض جروح خطيرة.



اذا كنت تريدي تركيب آلة العرض على السقف، يجب تركيب آلة العرض هذه من قبل فني خدمات كهربائية مؤهلين بواسطة استعمال معدات تركيب مطابقة للمواصفات.

تعليمات

اذا لم يتم اجراء اعمال التركيب بصورة صحيحة، يمكن ان تسقط آلة العرض على الارض. يمكن ان ينتج عن ذلك حصول جروح او حوادث. اتصل بوكيلك من اجل القيام باعمال التركيب.



اذا استخدمت مواد لاصقة على مسند السقف لمنع البراغي من الارتخاء، او اذا استخدمت اشياء مثل زبوات التشكيم او الزبوات على آلة العرض، يمكن ان ينكسر هيكل آلة العرض ما يؤدي الى سقوطها من مكان تعليقها. يمكن ان يسبب هذا جروح خطيرة لاي شخص يقف حتى مكان تعليقها ويمكن ان تتلف آلة العرض.

لا تقوم بهذا الاجراء

عند تركيب مسند السقف او ضبطه. لا تستخدم المواد اللاصقة لمنع فك المسامير، ولا تستخدم الزبوات أو مواد التشكيم وما إلى ذلك.



لا تعرض آلة العرض للماء او المطر او الرطوبة العالية.

لا تستخدم
الجهاز في
المناطق الرطبة

! خذير



لا تقوم بهذا الإجراء

استخدم فقط مصدر الطاقة المبين على آلة العرض. ان استخدام اي مصدر طاقة غير المحدد يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او صدمة كهربائية. وإذا لم تكن متأكداً من نوع مصدر الطاقة المتاح، استشر الموزع أو شركة الكهرباء المحلية.



تعليمات

راجع مواصفات قبل الطاقة. فقد ينتج عن استخدام قبل طاقة غير مناسب حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تم إعداد كبل الطاقة المرفق مع آلة العرض بشكل يتواافق مع متطلبات الإمداد بالطاقة في بلد الشراء. اذا استخدمت الجهاز داخل بلد الشراء، لا تستخدم اي سلك طاقة غير السلك المرفق مع آلة العرض. اذا استخدمت الجهاز خارج بلد الشراء، افحص فلاطية تزويد الطاقة وشكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي والمعدل الكهربائي لآلية العرض فيما اذا كانت تطابق القياسات المحلية ثم اشتري سلك طاقة صحيح من اجل الاستعمال داخل تلك البلد.



تعليمات

اتخذ الاحتياطات التالية عند استخدام القابس.

فقد ينتج عن الإخفاق في مراعاة تلك الاحتياطات حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- لا تقوم بزيادة الحمل على فتحات مأخذ التيار الرئيسي او اسلاك التطويل او الاجهزة ذات المقبس المتعدد.
- لا تدخل القابس في مأخذ تيار به أترة.
- أدخل القابس في مأخذ التيار بإحكام.
- لا تمسك القابس باليد مبتلة.
- لا تسحب سلك الطاقة عند فصل القابس. دائمًا تأكد من مسک القابس عند فصله.



لا تقوم بهذا الإجراء

لا تستخدم سلك الطاقة التالفة. يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.

- لا تقوم بتعديل سلك الطاقة.
 - لا تضع اجسام ثقيلة على سلك الطاقة.
 - لا تقوس بشني او لف او سحب سلك الطاقة بصورة قوية.
 - احفظ سلك الطاقة بعيد عن الاجهزه الكهربائيه الساخنه.
- اذا اصبح سلك الطاقة تالفة (مثلاً اذا أصبحت الاسلاك مكسوقة او مقطعة)، اتصل بوكيلك من اجل استبدالها.



لا تلمس

اذا كان هناك عاصفة رعدية او برق. لا تلمس القابس. وإذا يمكن ان تتلقى صدمة كهربائية.



! خذير



لا ترطب بالماء

لا تضع اوعية بداخلها سوائل او ماء او مواد كيماوية فوق آلة العرض.
اذا انسكبت الاوعية ودخلت محتوياتها داخل آلة العرض، يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



لا تقوم بهذا الاجراء

لا تنظر مطلقاً نحو عدسة آلة العرض أثناء تشغيل المصباح حيث قد يتسبب الضوء الساطع في الإضرار بعينيك.



لا تقوم بهذا الاجراء

لا تدخل مطلقاً اجساماً معدنية او مواد قابلة للاشتعال او اي مواد غريبة من خلال فتحات دخول او خروج الهواء، يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



تعليمات

يتم استخدام مصباح زئبق ذي ضغط داخلي مرتفع كمصدر للضوء بآلية العرض. تأكيد من اتباع التعليمات الموجودة في الاسفل.

إذا لم يتم اتباع النقاط التالية، قد ينجم عن ذلك إصابات أو حالات تسمم.

- لا تتلف المصباح أو تعرضه لأية صدمات.
- تكون الغازات الموجودة بداخل مصابيح الزئبق من بخار الزئبق. اذا انكسر المصباح، هوّي الغرفة لمنع الغازات التي انطلقت من الاستنشاق او التلامس مع العيون او الفم.

• لا تقترب بوجهك من آلة العرض أثناء الاستخدام.

• يجب الانتباه والحذر خصوصاً عندما تكون آلة العرض مركبة على السقف، لانه يمكن ان تسقط قطع زجاجية عند فتح غطاء المصباح. عند تنظيف آلة العرض او استبدال المصباح بنفسك، يجب ان تكون حذر جداً من عدم السماح لمثل هذه القطع الزجاجية بالسقوط داخل العيون او الفم.

اذا انكسر المصباح وتم استنشاق الغازات او تم دخول القطع الزجاجية داخل العيون او الفم، او تم ملاحظة اي اعراض مرضية اخرى، فوراً استشر الطبيب. بالإضافة الى ذلك، استشر واتبع القوانين المحلية فيما يتعلق بالاجراء الصحيح للتخلص من الجهاز وعدم وضعه في القمامة.

تحذير !



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا ترك آلة العرض او جهاز التحكم عن بعد مع البطاريات داخل سيارة مغلقة النوافذ في مكان بحيث يكونان معرضان لأشعة الشمس المباشرة او في أماكن اخرى يمكن ان تصبح ساخنة جداً.

يمكن ان يحصل تشوه حراري او عطل فني. والذي يمكن ان ينتج عنه تشوب حريق.

تنبيه !



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تستخدم آلة العرض في أماكن توجد بها رطوبة شديدة او غبار او بالقرب من اجهزة الطبخ او الحرارة، او في أماكن بحيث يمكن ان يلامسه الدخان او البخار.
لا تستخدم او تخزن آلة العرض هذه خارج المنزل لم طويلة من الزمن.
يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تسد الثقوب والفتحات الموجودة في الهيكل الخارجي لآلة العرض. فهي توفر التهوية وتحول دون ارتفاع درجة حرارة آلة العرض بصورة بالغة.
• قد تلتصق بعض المواد او الأوراق قبالة مرشح الهواء أسفل آلة العرض أثناء التشغيل. ازل جميع الاشياء التي يمكن ان تلتصق وتغلق مرشح الهواء من تحت آلة العرض. اذا كنت تتركيب آلة العرض بالقرب من المائدة. اترك مسافة فراغية على الاقل ٢٠ سم بين المائدة وفتحة خروج الهواء.
• كما لا تضع آلة العرض على أريكة او سجادة او على أي سطح آخر لين. او بداخل خزانة مغلقة إلا إذا توفر بها تهوية مناسبة.



لا تضع الجهاز
على سطح
غير مستقر

لا تضع آلة العرض على لوح أو حامل أو منضدة غير مستقرة.
يمكن ان تسقط آلة العرض او تنقلب. يمكن ان ينتج عن ذلك جروح.



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تقف فوق آلة العرض أو تضع أشياء ثقيلة فوقها.
يمكن ان تنها او تسقط آلة العرض. يمكن ان ينتج عن ذلك جروح.



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تضع اي شيء يمكن ان يتثنوه او يتلف بواسطة الحرارة بالقرب من فتحات خروج الهواء او تقرّب يديك او وجهك من الفتحات اثناء تشغيل آلة العرض.

لان الهواء الساخن يخرج من فتحات خروج الهواء. يمكن ان ينتج عن الهواء الساخن حروق او تشوه او حوادث اخرى.

تنبيه !



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تعرض صور طالما لا يزال غطاء العدسة القابل للفصل مركب.
يمكن ان تتسرب الحرارة بذوبان غطاء العدسة. اذا لامست غطاء العدسة
في مثل هذه الحالة. يمكن ان تسبب الحرار حروق او جروح اخرى.
استخدم وظيفة كتم الصوت/الصورة A/V لايقاف العرض مؤقتاً او افصل
الطاقة لفترة زمنية طويلة.



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا ت嘗ل مطلقاً نزع المصباح فوراً بعد الاستخدام لانه سوف يكون ساخن
 جداً. قبل نزع المصباح. افصل تزويد الطاقة الكهربائية وانتظر المدة المحددة
في دليل المستخدم لتسمح للمصباح بأن يبرد تماماً.
يمكن ان تسبب الحرارة حروق او جروح اخرى.



لا تقوم بهذا
الإجراء

لا تضع مصدر اللهب المكشوف. مثل الشموع المشتعلة على او بالقرب من
آلية العرض.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

افصل آلية العرض عن التيار عند عدم الحاجة إلى استخدامها لفترات
طويلة.

يمكن ان تتدحرج كفاعة العازل. والذي يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

تأكد من فصل الطاقة الكهربائية. والقابس مفصول من فتحة مأخذ التيار
الرئيسي وان جميع الاصلات مفصولة قبل نقل او خرىك آلية العرض.

يمكن ان ينتج عن ذلك نشوب حريق او صدمة كهربائية.



افصل القابس
من فتحة مأخذ
التيار الرئيسي

افصل قابس آلية العرض من فتحة مأخذ التيار الرئيسي قبل التنظيف.

هذا الاجراء يجنبك من التعرض لخطر الصدمة الكهربائية اثناء التنظيف.



تنبيه !



تعليمات

عند تنظيف آلة العرض. لا تستخدم قماش رطب او مواد مذيبة مثل الكحول او الثner او البنزين.

ان تسرب الماء او التشوّه وكسر هيكل آلة العرض يمكن ان ينتج عنه صدمة كهربائية.



تعليمات

ان استخدام البطاريات بصورة خاطئة يمكن ان يسبب تسرب سائل البطارية ومترق البطارية. والذي يمكن ان ينتج عنه نشوب حريق او جروح او صدأ آلة العرض. اتخاذ الاحتياطات التالية عند استبدال البطاريات.

- ادخل البطاريات بحيث تكون القطبية (+ و -) متطابقة بصورة صحيحة.
- لا تستخدم بطاريات من انواع مختلفة او تخلط بطاريات قديمة مع جديدة.
- لا تستخدم اي نوع بطاريات عدا البطاريات المحددة في دليل المستخدم.
- إذا ارتشحت البطاريات، امسح سائل البطارية بعيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة. اذا لامس السائل يديك، اغسلهم فوراً.
- استبدل البطاريات بمجرد استفادتها.
- قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم آلة العرض لفترة طويلة من الزمن.
- لا تعرض البطاريات الى الحرارة او اللهب ولا تضع البطاريات في الماء.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للقوانين المحلية.
- احفظ البطاريات في مكان بعيد عن متناول يد الاطفال. البطاريات تسبب الاختناق وخطرة جداً اذا تم بلعها من قبل الاطفال.



تعليمات

اتبع جدول الصيانة لآلة العرض هذه. اذا لم يتم تنظيف داخل آلة العرض لمدة طويلة من الزمن، يمكن ان يتراكم الغبار، والذي يمكن ان يسبب نشوب حريق او صدمة كهربائية.



استبدل المرشح بصورة دورية كلما دعت الضرورة.
اتصل بوكيلك كلما دعت الضرورة الى تنظيف داخل آلة العرض.

ملاحظات حول التشغيل والتخزين

تأكد من مراعاة الاحتياطات التالية لتجنب الأعطال أو أخطاء التشغيل أو تلف آلة العرض.

ملاحظات حول التشغيل والتخزين

- لا تستخدم أو تخزن آلة العرض في الأماكن التي يمكن أن تتعرض بها إلى درجات حرارة ودرجات بروفة شديدة جداً. علاوة على ذلك، جنب الأماكن التي قد تغير درجة الحرارة بها بشكل مفاجئ.
- تأكد من مراعاة درجات حرارة التشغيل ودرجات حرارة التخزين المذكورة في دليل المستخدم عند استخدام آلة العرض وتخزينها.
- لا تقوم بتثبيت آلة العرض في أماكن قد تكون عرضة للاهتزاز أو الصدمات.
- لا تقوم بتثبيت آلة العرض بالقرب من أسلاك كهربائية عالية الجهد أو مصادر للمجالات المغناطيسية.
- فقد يتسبب ذلك في إعاقة التشغيل الصحيح.
- لا تشغل آلة العرض حتى إذاً من الظروف التالية. إذا لم يتم ملاحظة والانتباه لهذا الظرف، يمكن أن ينتج عن ذلك مشاكل في التشغيل أو حوادث.



عندما تكون آلة العرض واقفة
على مائدة على أحد جوانبها.
ومرتکبة على طرفها.

- لا تميّل آلة العرض للأمام أو للخلف بزاوية أكبر من الزاوية المحددة في دليل المستخدم.
- لا تلمس العدسة باليد عارية.
- دائماً ركب غطاء العدسة عند عدم استخدام آلة العرض. وذلك لمنع العدسة من الاتساخ أو التلف.
- قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد قبل التخزين.
- إذا تم ترك البطاريات في جهاز التحكم عن بعد لفترات طويلة قد تتسبب في حدوث ارتشاح.
- لا تستخدم أو تخزن آلة العرض في الأماكن التي يمكن أن يكون فيها دخان زيوت أو سجائير، لأنه يمكن أن يؤثر بشكل سالبي على جودة صور آلة العرض.
- اتصل بوكيلك من أجل تنظيف داخل آلة العرض. إذا لم يتم تنظيف داخل آلة العرض لمدة طويلة من الزمن، يمكن أن يتراكم الغبار، والذي يمكن أن يسبب نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تتحمل شركة Epson أي مسؤولية في الخسارة أو التلف الذي يحدث لآلة العرض أو عطل بالصباح خارج شروط خدمة الضمان.



- عند عرض صورة ثابتة لمدة زمنية طويلة، يمكن ان يتم الاحتفاظ بالصورة على الشاشة. لا تعرض صور على نفس المكان لفترات طويلة من الزمن.

مصابح العرض

- يتم استخدام مصابح زائق ذي ضغط داخلي مرتفع كمصدر للضوء بالآلة العرض.
- خصائص المصابح الرئيسي هي:
 - تنخفض قوة كثافة المصابح مع طول الاستخدام.
 - عندما يصل المصابح الى نهاية مدة الصلاحية، سوف لن يضيء المصابح او يمكن ان ينفجر محدثاً صوت عالي.
 - يمكن ان تختلف مدة صلاحية المصابح بشكل كبير اعتماداً على خصائص كل مصابح وظروف التشغيل. كما يتغير عليك الاحتفاظ دوماً بمصابح احتياطي لحين الالتحاج اليه.
 - فبمجرد انقضاء الفترة التي يتم بعدها استبدال المصابح، تزيد احتمالية خطم المصابح. وعند ظهور رسالة استبدال المصابح، استبدل المصابح باخر جيد في أقرب وقت ممكن.

لوحة الشاشة البلورية LCD

وقد تم تصنيع لوحة الشاشة البلورية LCD باستخدام تقنية غاية في الدقة. مع ذلك يمكن ان تظهر نقاط سوداء على اللوحة او يمكن ان تضيء نقاط حمراء او رفقاء او خضراء بسطوع قوي احياناً. علاوة على ذلك، يمكن ايضاً ان تظهر احياناً انحرافات اللوان خطية الشكل او انحرافات في السطوع. حدث هذه الامور بسبب خصائص لوحدة الشاشة البلورية LCD. ولا تعتبر خلل او عطل بالجهاز.

ملاحظات حول حمل آلة العرض

- اوقف تشغيل آلة العرض ثم بعد ذلك افصل سلك الطاقة من فتحة مأخذ التيار الرئيسي. علاوة على ذلك، تأكد من أنه قد تم فصل كافة الكابلات الأخرى.
- قم بتركيب غطاء العدسة.
- قم بضم القدم القابلة للضبط.
- إذا كان طراز آلة العرض لديك يحتوي على مقبض، أمسك آلة العرض من المقبض عند حملها.

٤| عند نقل آلة العرض إلى الشركة المصنعة لإجراء الإصلاحات

تحتوي مكونات آلة العرض الداخلية على العديد من الأجزاء الزجاجية والأجزاء فانقة الدقة. فعند نقل آلة العرض، اتخاذ الإجراءات التالية لحماية آلة العرض من أي ضرر قد ينبع عن الصدمات.

- عند نقل آلة العرض، استخدم عبوة البيع والمواد العازلة التي كانت مستخدمة عند الشراء.

وإذا لم تكن تحتفظ بعبوة البيع، قم بتغليف آلة العرض بإحكام في مادة عازلة لحمايتها من الصدمات. وضعها بداخل صندوق كرتون متين مدون عليه بوضوح أنه يحتوي على آلة قابلة للكسر، وذلك قبل شحنها.

- عند شحن آلة العرض، تأكيد من أن شركة النقل مجهزة لنقل الآلات القابلة للكسر. وتأكد من إبلاغهم بأن المحتويات قابلة للكسر.

٥| عند نقل آلة العرض باليد

عند حمل آلة العرض في جولات بصحبتك، استخدم حقيبة السفر الاحتياطية الصلبة أو حقيبة الحمل المزنة لحمل آلة العرض.

إذا كان السفر بالطائرة، اصطحب آلة العرض معك كأمتعة خفيفة.

- * لن تكون شركة EPSON مسؤولة بأي حال عن أي ضرر يحدث لآلية العرض أثناء نقلها.



كبلات الطاقة الخاصة بالاستخدام خارج بلد الشراء

ان سلك الطاقة المرفق مع آلة العرض هذه يتواافق مع شروط الأمان الكهربائية. لا تستخدم سلك طاقة غير السلك المرفق مع آلة العرض.
اذا استخدمت الجهاز خارج بلد الشراء، افحص فلطية تزويد الطاقة وشكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي والعدل الكهربائي لآلة العرض فيما اذا كانت تتواافق مع القياسات المحلية ثم اشتري سلك طاقة صحيح من داخل البلد.

اتصل بأي موزع معتمد لشركة Epson في أحد البلدان المدونة صفحة ١٧ لمزيد من التفاصيل حول الحصول على كبل طاقة مناسب.

المواصفات العامة لكبل الطاقة

- يجب مراعاة الشروط التالية بشأن بلد الاستخدام.
- يجب أن يحتوي كبل الطاقة على علامات التصديق من هيئة المعايير الموجودة بالبلد التي سوف يتم استخدام آلة العرض به.
- يجب أن يكون شكل القابس هو نفس شكل فتحة مأخذ التيار الرئيسي في بلد الاستخدام.

أمثلة لهيئات المعايير في البلدان المختلفة

هيئة المعايير	اسم البلد	هيئة المعايير	اسم البلد
DEMKO	النماذرك	UL	الولايات المتحدة الأمريكية
VDE	ألمانيا	CSA	كندا
NEMKO	النرويج	BSI	المملكة المتحدة
FIMKO	فنلندا	IMQ	إيطاليا
UTE	فرنسا	EANSW	أستراليا
CEBEC	بلجيكا	OVE	النمسا
PSE	اليابان	SEV	سويسرا
CCC	الصين	SEMKO	السويد

البرنامج المساعد

يمكن أيضاً تحميل البرنامج الموجود على القرص المضغوط CD-ROM المرفق مع آلة العرض من موقع الويب الخاص بشركة إبسون Epson (<http://www.epson.com>). وفي حالة تحديث البرنامج، ستكون الإصدارات الأحدث للبرنامج متاحة كذلك على موقع الويب هذا. علاوة على ذلك، سيكون البرنامج المساعد EMP Link المستخدم في التحكم في آلة العرض عند توصيلها بجهاز كمبيوتر متاحاً أيضاً على موقع الويب هذا.

الرجاء مراجعة موقع الويب الخاص بشركة Epson (<http://www.epson.com>) للحصول على تفاصيل البرنامج الأخيرة.



صفحات خدید المشكلة

اذا حصل اي مشكلة في آلة العرض. اعمل نسخة عن صفحات خدید المشكلة واستخدمها من اجل توضیح اعراض المشكلة بصورة اکثر وضوح عند الاتصال بخدمات الصيانة.

المشكلات

- اللون رديء وغامق جداً
- غامق جداً
- اللون رديء وغامق جداً (فيديو)
- اللون رديء وغامق جداً (جهاز الكمبيوتر)
- لون مختلف عن TV/CRT
- القوائم
- تظهر القوائم
- Sleep Mode
- الإعداد
- (وضع السكون): ON (تشغيل)
- حول (فيديو) h (ساعة)
- Lamp (المصباح)
- Video Signal (إشارة الفيديو)
- AUTO (آلي)
- NTSC
- أخرى
- حول (جهاز الكمبيوتر) Lamp (المصباح)
- Frequency (التردد) H (عالي) Hz (هرتز)
- V (عالي جداً) Hz (هرتز)
- SYNC Polarity (قطبية التزامن)
- H (عالي) Positive (موجبة)
- H (سالبة) Negative (سلبية)
- V (عالي جداً) Positive (موجبة)
- V (سالبة) Negative (سلبية)
- (وضع التزامن) SYNC Mode
- Separate (منفصل)
- Composite (مولف)
- Sync on (تشغيل)
- (التزامن)
- Green (أخضر)
- Resolution (الدقة)
- Refresh Rate (معدل التحديث)
- Hz (هرتز)

القوائم

- تظهر القوائم
- Audio (الصوت)
- مدخل Audio (الصوت)
- (مستوى الصوت) Volume

- لا يتم التشغيل
- لا شيء يظهر على الشاشة
- ظهر رسالة
- (No image signal is being input) يتم إدخال أية إشارات صور
- These signals cannot be handled by this projector
- (لا يمكن التعامل مع هذه الإشارات.) شاشة زرقاء (خلفية زرقاء)
- شاشة سوداء (خلفية سوداء)
- الصور المعروضة
- شعار المستخدم (لا ظهر أي رسالة)
- الصورة مبتورة أو صغيرة
- يتم عرض جزء من الصورة فقط
- الصورة أصغر من حجم الشاشة
- تشوه شبه منحرف بالصورة
- ضياع الكثير من وحدات البكسل

جودة الصورة رديئة


- الصورة مشوشة أو منحرفة عن البؤرة
- ختوى الصور على مجموعات من الخطوط
- ترتعش الصورة
- حروف ضائعة

الصوت (فقط الطرازات ذات مكبرات الصوت المضمونة)

- يتغدر سماع أي صوت
- مستوى الصوت منخفض
- الصوت مشوش
- يتم سماع صوت خاطئ
- هل تم ضبط الجهاز المتصل لإخراج الصوت؟
- هل يصدر الصوت أثناء التوصيل بمكبرات الصوت الخارجية؟ (في حالة تزويده بمنفذ خرج صوت)

اكتب الأعراض هنا:

	<p>EMP- الرقم التسلسلي</p> <p>/ / تاريخ الشراء: المؤشرات (اكتب ألوان وحالات كل مؤشر)</p> <p><input type="checkbox"/> المؤشر <input type="checkbox"/> المؤشر <input type="checkbox"/> المؤشر</p>
--	--



- متى حدث المشكلة؟
- قبل الاستخدام بعد البدء مباشرةً أثناء الاستخدام على سبيل المثال، دائمًا عند حدوث ()
- آخر ()
- متى حدث المشكلة؟
- أحياناً (عدد مرة (مرات) أثناء على سبيل المثال، دائمًا عند حدوث ()
- آخر ()



قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson

قائمة العناوين هذه متداولة اعتباراً من الخامس من أبريل ٢٠٠٧
ويمكن الحصول على عناوين جهات الاتصال الأحدث من موقع الويب المنشورة المدونة في هذا الكتيب. وإذا لم تتعثر على ما تريده على هذه الصفحات، الرجاء زيارة الصفحة الرئيسية لشركة Epson على الموقع www.epson.com

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

INFOSOFT SYSTEM
Gjergji Center, Rr Murat
Toptani
Tirana 04000 - Albania
Tel: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/ 83
Fax: 00355 42 329 90
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

AUSTRIA :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Europark Donau Inkustrasse 1-7 / Stg. 8 / 1. OG
A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
Web Address:
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
Web Address:
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

RECOS d.o.o.
Tvornicka 3 - 71000 Sarajevo
Tel: 00 387 33 767 330
Fax: 00 387 33 454 428
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

BULGARIA :

EPSON Service Center Bulgaria
c/o Reset Computers Ltd.
15-17 Tintiava Str.
1113 Sofia
Tel.: 00 359 2 911 22
Fax: 00 359 2 868 33 28
Email: reset@reset.bg
Web Address: www.reset.bg

CROATIA :

RECRO d.d.
Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
Tel: 00385 1 3650774
Fax: 00385 1 3650798
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

CYPRUS :

TECH-U
75, Lemesou Avenue 2121
Cyprus
Tel: 00357 22 69 4000
Fax: 00357 22490240
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

CZECH REPUBLIC :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
E-mail: info@epson.cz
Web Address:
<http://www.epson.cz>
Hotline: 800 142 052

DENMARK :

EPSON Denmark
Generatorvej 8 C 2730 Herlev
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Email: denmark@epson.co.uk
Web Address:
<http://www.epson.dk>
Hotline: 70279273

ESTONIA :

EPSON Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4, 10618
Tallinn
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
Web Address:
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson (UK) Ltd.
Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa
Web Address:
<http://www.epson.fi>
Hotline: 0201 552091

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

EPSON France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET
CEDEX
Web Address:
<http://www.epson.fr>
Hotline: 0821017017

GERMANY :

EPSON Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch
Tel: +49-(0)2159-538 0
Fax: +49-(0)2159-538 3000
Web Address:
<http://www.epson.de>
Hotline: 01805 2341 10

GREECE :

EPSON Italia s.p.a.
 274 Kifisia Avenue -15232
 Halandri Greece
 Tel: +30 210 6244314
 Fax: +30 210 68 28 615
 Email:
 epson@information-center.gr
 Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

HUNGARY :

Epson Deutschland GmbH
 Magyarorszagi Fioktelep
 1117 Budapest
 Inforpark setany 1.
 Hotline: 06 800 14 783
 E-mail: infoline@epson.hu
 Web Address: www.epson.hu

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
 Campus 100, Maylands Avenue
 Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
 U.K.Techn.
 Web Address:
<http://www.epson.ie>
 Hotline: 01 679 9015

ITALY :

EPSON Italia s.p.a.
 Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
 20092 Cinisello Balsamo (MI)
 Tel: +39 06. 660321
 Fax: +39 06. 6123622
 Web Address:
<http://www.epson.it>
 Hotline: 02 26830058

LATVIA :

EPSON Service Center Latvia
 c/o ServiceNet LV
 Jelgavas 36
 1004 Riga
 Tel.: 00 371 746 0399
 Fax: 00 371 746 0299
 Web Address: www.epson.lv

LITHUANIA :

EPSON Service Center Lithuania
 c/o ServiceNet
 Gaiziunu 3
 50128 Kaunas
 Tel.: 00 370 37 400 160
 Fax: 00 370 37 400 161
 Web Address: www.epson.lt

LUXEMBURG :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Belgium
 Belgicastraat 4-Keiberg
 B-1930 Zaventem
 Tel: +32 2 / 7 12 30 10
 Fax: +32 2 / 7 12 30 20
 Hotline: 0900 43010
 Web Address:
<http://www.epson.be>

MACEDONIAN :

DIGIT COMPUTER ENGINEERING
 3 Makedonska brigada b.b
 upravna
 zgrada R. Konkar - 91000
 Skopje Macedonia
 Tel: 00389 2 2463896
 Fax: 00389 2 2465294
 Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

NETHERLANDS :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch office Netherland
 J. Geesinkweg 501
 NL-1096 AX Amsterdam-
 Duivendrecht Netherlands
 Tel: +31 20 592 65 55
 Fax: +31 20 592 65 66
 Hotline: 0900 5050808
 Web Address:
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

EPSON NORWAY
 Lilleakerveien 4 oppgang 1A
 N-0283 Oslo NORWAY
 Hotline: 815 35 180
 Web Address:
<http://www.epson.no>

POLAND :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Branch Office Poland
 ul. Bokserska 66
 02-690 Warszawa
 Poland
 Hotline:(0) 801-646453
 Web Address:
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

EPSON Portugal
 R. Gregorio Lopes, nº 1514
 Restelo 1400-195 Lisboa
 Tel: 213035400
 Fax: 213035490
 Hotline: 707 222 000
 Web Address:
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

EPSON Service Center Romania
 c/o MB Distribution 162, Barbu
 Vacarescu Blvd., Sector 2
 71422 Bucharest
 Tel: 0040 21 231 7988 ext.103
 Fax: 0040 21 230 0313
 Web Address:
<http://www.epson.ro>

SERBIA AND

MONTENEGRO :

BS PROCESSOR d.o.o.
 Hazdi Nikole Zivkovicva 2
 Beograd - 11000 - F.R.
 Jugoslavia
 Tel: 00 381 11 328 44 88
 Fax: 00 381 11 328 18 70
 Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SLOVAKIA :

EPSON DEUTSCHLAND GmbH Branch Office Czech Republic
 Slavickova 1a
 638 00 Brno
 Hotline: 0850 111 429 (national costs)
 Web Address:
<http://www.epson.sk>

**SLOVENIA :****BIROTEHNA d.o.o**

Smartinska 106
1000 Ljubljana Slovenija
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
Web Address:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SPAIN :**EPSON Iberica, S.A.**

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del valles
Barcelona
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 404142
Web Address:
<http://www.epson.es>

SWEDEN :**Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
Web Address:
<http://www.epson.se>

SWIZERLAND :**EPSON DEUTSCHLAND****GmbH**

Branch office Switzerland
Riedmuehlestrasse 8 CH-8305
Dietlikon
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
Web Address:
<http://www.epson.ch>

TURKEY :**TECopro**

Sti. Telsizler mah. Zincirlidere
cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090212 2684001
Web Address:
<http://www.epson.com.tr>
Info: bilgi@epsonerisim.com
Web Address:
<http://www.epson.tr>

UK :**Epson (UK) Ltd.**

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
Web Address:
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer

Web Address:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm
or
<http://www.epson.fr/bienvenu.htm>

SOUTH AFRICA :**Epson South Africa**

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng, South Africa.
Tel: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Fax: +27 11 465 1542
Email: support@epson.co.za
Web Address:
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :**Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.co.uk
Web Address:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
Web Address:
<http://www.epson.com>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
Web Address:
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394
Web Address:
<http://www.epson.com>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200
Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 210-9555
Web Address:
<http://www.epson.co.cr>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5167-0300
Web Address:
<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL :

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Tel: (55 11) 4196-6100
Web Address:
<http://www.epson.com.br>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
Web Address:
<http://www.epson.com.cl>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Web Address:
<http://www.epson.com.co>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Tel: (51 1) 224-2336
Web Address:
<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Address:
<http://www.epson.com.ve>



< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

**EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED**
3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
Web Address:
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.**
8F.A. The Chengjian Plaza
NO.18 Beitaipingzhuang
Rd.,Haidian District,Beijing,
China
Zip code: 100088
Tel: 010-82255566-606
Fax: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER**
NO. 127 Panyu Road,
Changning District, Shanghai
China
ZIP code: 200052
Tel: 021-62815522
Fax: 021-52580458

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH**
ROOM 1405,1407 Baoli
Plaza,NO.2 , 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Zip code: 510180
Tel: 020-83266808
Fax: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU
BRANCH**
ROOM2803B, A. Times Plaza,
NO.2, Zongfu Road, Chengdu
Zip code: 610016
Tel: 028-86727703/04/05
Fax: 028-86727702

HONGKONG :

**EPSON Technical
Support Centre
(Information Centre)**
Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Tech. Hot Line: (852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
Web Address:
<http://www.epson.com.hk>

JAPAN :

**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**
VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438
Fax: 0263-48-5680
Web Address:
<http://www.epson.jp>

KOREA :

EPSON KOREA CO., LTD.
11F Milm Tower, 825-22
Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul,135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
Web Address
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

**EPSON TRADING
(MALAYSIA) SDN. BHD.**
3rd Floor, East Tower, Wisma
Conplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388
or 56 288 399

SINGAPORE :

**EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.**
1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tel: 6586 3111
Fax: 6271 5088

TAIWAN :

**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**
14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
Web Address:
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND:

EPSON (Thailand) Co.,Ltd.
24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tel: (02) 6700680 Ext. 310
Fax: (02) 6070669
Web Address:
<http://www.epson.co.th>