

Скенер за цветни изображения

EPSON PERFECTION™ 2400 PHOTO


Настройка

EPSON

Български

1 Разопаковане

1. Уверете се, че следните елементи са налични и не са повредени. Ако има липсващи или повредени елементи, незабавно се свържете с вашия доставчик на EPSON.



Съдържанието може да е различно в някои региони.

2 Инсталиране на софтуера

Трябва да инсталирате софтуера ПРЕДИ да свържете скенера с компютъра.

- Забележка за Mac OS X:**
 - Този софтуер не поддържа UNIX File System (UFS) (Система за файлове UNIX) за Mac OS X. Инсталирайте софтуера на диск или в сектор, който не използва UFS.
 - Този скенер не поддържа среда Mac OS X Classic (Класическа).


Ако използвате Windows XP, Windows 2000 или Mac OS X, трябва да се регистрирате като администратор, за да инсталирате софтуера.

- 1. Поставете компактдиска със софтуера на скенера във вашето CD-ROM или DVD устройство. Инсталаторът стартира автоматично. Ако инсталаторът не се стартира, направете следното:
 - Windows XP: Кликнете върху **Start (Старт)**, кликнете върху **My Computer (Моя Компютър)**, след това кликнете два пъти върху **EPSON**.
 - Windows Me, 98 и 2000: Кликнете двукратно върху **My Computer (Моя компютър)**, след това кликнете двукратно върху **EPSON**.
 - Macintosh: Кликнете два пъти върху иконата **EPSON CD-ROM**. Когато се появи прозорец за избор на държава, изберете държавата на местоживеене.
- 2. Ако използвате Mac OS 8.6 до 9.x, кликнете двукратно върху иконата **EPSON** в папката EPSON.

Ако използвате Mac OS X, кликнете два пъти върху папка **Mac OS X** в папката EPSON, след това кликнете два пъти върху иконата **EPSON**. Ако се появи диалогова кутия за оторизиране (Authorization), въведете име на Администратор и парола и кликнете върху **OK**.

2. Отстранете опаковъчната лента от вашия скенер, но оставете жълтия стикер на мястото му, докато не бъдете инструктирани да го отстраните.

Важно!
Оставете жълтия стикер на мястото му, докато не бъдете инструктирани да го отстраните.



- 3. Изберете вашия език от прозореца за избор на език.
- 4. Изключете всички антивирусни програми, преди да инсталирате софтуера за принтера.
- 5. Прочетете договора за лицензиране, след това кликнете върху **Agree (Приемам)**.
- 6. Когато се появи екрана за Инсталиране на софтуер, кликнете върху **Install (Инсталиране)**. Следвайте инструкциите от екрана за всяка програма.



7. Когато инсталирате целия софтуер, кликнете върху **Exit (Изход)**, за да затворите инсталирането на софтуера - Software Installation.

6. Поставете другия край на захранващия кабел в електрическия контакт.


- Внимание:**
 - Не можете да промените входящото или изходящото напрежение на АС адаптора. Ако на етикета на АС адаптора не е посочено съответното напрежение за вашата страна, обърнете се към вашия доставчик. Не включвайте захранващия кабел в контакта.
 - Винаги козато изключвате скенера от контакта, изчакайте 10 поне 10 секунди преди отново да го включите. Бързото включване и изключване на скенера може да го повреди.

Забележка:
Този скенер няма бутон за включване. Той се включва, след като свържете АС адаптора и включите захранващия кабел в контакта.


Скенераът се включва и започва да загарва. Бутонът **Start (Старт)** мига в зелено, докато загрее скенераът и след това спира да мига и светва зелено. Това показва, че скенераът е готов за работа.

Забележка:
Ако в рамките на 15 минути скенераът не получи команда от компютъра, флуоресцентната лампа угасва.

7. Свържете квадратния кулпунг на USB кабела с USB порта на гърба на скенера. След това свържете другия край на USB кабела към който и да е USB порт на вашия компютър.




2. Свържете вградения кулпунг на TPU към допълнителната бухса на скенера.



4. Свържете захранващия кабел и адаптора за променлив ток, както е показано.

5. Свържете АС адаптора към DC входа на гърба на скенера.



Предупрежденията трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат телесни увреждания.

Бележките "Внимание" трябва да се спазват, за да се избегнат повреди на оборудването.


Забележките съдържат важна информация и полезни съвети за работата на вашия скенер.

4 Първото сканиране


Ако използвате Mac OS X, опитайте се да направите първото сканиране, като използвате същия потребителски акаунт, чрез който сте се регистрирали, когато сте инсталирали софтуера за скенера.

За да сканирате, като използвате бутона **Start (Старт)** и EPSON Smart Panel (Интелигентен панел на EPSON), следвайте стъпките по-долу.

1. Отворете вграденото TPU и поставете документа с лицето надолу върху плата за документи. После затворете вграденото TPU.




2. Натиснете бутона **Start (Старт)** на скенера. След като софтуера на EPSON Smart Panel (Интелигентния панел на EPSON) се стартира автоматично, кликнете върху иконата **Scan and Save (Сканирай и запамети)**.



Забележка:

*В Windows XP може да видите съобщение, когато за първи път натиснете бутона **Start (Старт)**. Ако това стане, изберете **Smart Panel for Scanner (Интелигентен панел за скенера)**, **кликнете върху Always use this program for this action (Винаги използвайте тази програма за това действие)** и след това **кликнете върху OK**.*

На екрана се появява прогресомера и вашият документ се сканира автоматично.



Преглед на Reference Guide (Ръководство за справка)

За да научите повече за вашия скенер, вижте **Online Reference Guide** (Онлайн ръководство за справка). Ръководството за справка предоставя подробна информация за сканиране, поддръжка, разрешаване на проблеми и безопасност.

Ръководството за справка се инсталира на компютъра едновременно със софтуера, който инсталирате от компактдиска със софтуер.

За да прегледате Ръководството за справка, кликнете два пъти върху иконата **P2400P Reference Guide** (Ръководство за справка), която се намира на началния екран.

В Windows имате достъп до Ръководството за справка чрез менюто **Start (Старт)**. За да направите това, кликнете върху **Start (Старт)**, отидете до **All Programs (Всички програми)** в Windows XP или **Програми** в Windows Me, 98 или 2000, посочете **EPSON**, след това изберете **P2400P Reference Guide** (Ръководство за справка).



Указания за безопасност

Прочетете всички тези инструкции и ги запазете за по-нататъшна справка. Следвайте всички предупреждения и инструкции, маркирани върху скенера


- Внимание:** Уверете се, че захранващия кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- Поставете скенера достатъчно близо до компютъра, за да може интерферентният кабел да го достига лесно. Не поставяйте и не съхранявайте скенера или адаптора на открито, близо до нечистотии или прах, вода, изпъкнали на поплина или на места, подложни на удари, вибрации, висока температура или влажност, пряка слънчева светлина, силни светлинни източници, или резки промени на температурата и влажността. Не работете с влажни ръце. Поставете скенера и АС адаптора близо до електрически контакт, където захранващия кабел ще може лесно да се извади. Захранващият кабел трябва да се поставя така, че да се избегнат повреди от пропирване, срязване, износване, повдъване и завъртане. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел и внимавайте да не настъпвате или прекозвате захранващия кабел и адаптора. Трябва особено много да внимавате всички захранващи кабели да бъдат прави и кришките и в точките, където влизат и излизат от трансформатора. Използвайте само АС адаптор модел А171ВЕ, който получава заедно със скенера. Използването на който и да е друг адаптор може да предизвика пожар, токче удар или повреда. АС адапторът е предначинан за използване със скенера, с който е бил предоставен. Не се опитвайте да го използвате с други електронни устройства извън определените. Използвайте само типа захранване, обозначен върху етикета на АС адаптора и винаги захранвайте директно от стандартен домашен електрически контакт с АС захранващ кабел, който отговаря на местните стандарти за безопасност. Избягвайте използването на контакти в обща мрежа със фотокопирни машини или климатизирани системи, които периодично се включват и изключват. Ако използвате удължителен кабел за скенера, уверете се, че общата мощност на ампеража на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава мощността на ампеража на кабелите. Освен това, уверете се, че общата загивна мощност на всички устройства, включени в електрически разклонител, не надвишава мощността на ампеража на контакта. Не включвайте много устройства в електрически контакт. Никога не разглобявайте, модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате АС адаптора, захранващия кабел, скенера, и не сменяйте части сами, освен в случаите, специално описани в инструкциите на скенера. Не поставяйте предмети в ников от отворите, тъй като могат да докоснат точни под високо напрежение или да предизвикат късо съединение. Внимавайте за опасност от електрически удар.

Забележка:

- Не свързвайте скенера през хъбове.
- Изключете скенера, изключете захранващия кабел от контакта.

Включете този край на USB кабела в компютъра.

3. Отваря се диалоговата кутия **View Images (Прегледай изображенията)**. Ако искате да сканирате друг документ, поставете го върху поставката за документи, затворете вграденото TPU, после кликнете върху бутона **Scan More (Сканирай още)**. В противен случай кликнете върху **Next (Наатък)**, за да продължите.




Кликнете върху бутона **Scan More (Сканирай още)**, за да сканирате друг документ.

Инструкциите за ползване на приложението Smart Panel (Интелигентен панел) се появяват тук. Кликнете върху **Next (Наатък)**, като сте приключили със сканирането.

Забележка: За да прегледате **Help (Помощ)**, кликнете върху въпросителния знак в долния десен ъгъл на екрана.

4. Когато се появи следната диалогова кутия, кликнете бутона върху **Browse (Търсене)** и определете папка, в която да запазите изображенията. След това изберете формата на файла от списъка **File Format (Формат на файловете)**. Кликнете върху **Save (Запамети)**, за да запазите изображенията.



Посочете пътеката до директорията, в която ще се запамят изображенията.

Инструкции за ползване на приложението Smart Panel (Интелигентен панел).

Определете формата на файла.


Кликнете върху **Save (Запамети)**, за да запазите изображенията.

Файловете с изображенията се запамяват в определената директория. Сега можете да използвате софтуер по избор, за да прегледате, промените или отпечатате изображенията.

Забележка:
Като натиснете бутона **Start (Старт) се стартира по подразбиране софтуерът на EPSON Smart Panel (Интелигентния панел на EPSON). EPSON Smart Panel (Интелигентният панел на EPSON) ви позволява да сканирате и изпращате данни директно в дадено приложение. За повече информация вижте Ръководството за справка, включено в компактдиска със софтуер, и "Help" (Помощ) в EPSON Smart Panel (Интелигентния панел на EPSON).**

Използване на бутоните на скенера

Бутоните на скенера работят съвместно с EPSON Smart Panel (Интелигентния панел на Епсън), за да осигурят кратки команди към общите функции за сканиране. Можете да ги ползвате за автоматично сканиране и отпечатване на снимка, за прикачване на снимка към електронна поща, или за сканиране и качване на снимки в сайта за общо ползване на снимки на EPSON в Уеб мрежата. За повече информация вижте **Reference Guide (Ръководството за справка)**, включено в компактдиска със софтуер за скенера и електронния **EPSON Smart Panel Help (Интелигентния панел на Епсън за помощ)**.



Забележка за потребителите на Mac OS X:
Уверете се, че Smart Panel (Интелигентният панел) е инсталиран в среда OS X, а не в режим Classic (Класически). В противен случай, режим Classic (Класически) може да се стартира при натискане на бутон на скенера.


Съхраняване на Държача за снимки (Film Holder)

Когато не използвате държача за снимки, можете да го съхранявате в интегрираното TPU.


Отворете вграденото TPU и отстранете фолиото за документи.



Плъзнете държача за снимки във вграденото TPU.



Поставете отново фолиото за документи.



Разметнете скенера и АС адаптора и потърсете услугите на квалифициран сервизен техник в следните случаи: Захранващия кабел или щепсела се повредили, в скенера или АС адаптора е погълната течност, скенерът или АС адаптора са били изпуснати или хвърляни в повредена, скенерът или АС адапторът не функционират нормално или се наблюдава несъвместимост в работата им. (Не резултирате отвари за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.) Преди почистване разкачете скенера и АС адаптора. Почистете само с влажна кърпа. Не използвайте мечки или аерозолни почистващи препарати. Ако дълго време няма да използвате скенера, уверете се, че сте изключили АС адаптора от електрически контакт.

Предупреждение: Погледнете табелката за напрежението на скенера и проверете дали то съответства на напрежението в мрежата.

Внимание: Проводниците и захранващия кабел, свързани към това устройство, са оцветени в съответствие със следния код: Син - Нула, Червен - Фаза.

Ако трябва да поставите щепсел: Тъй като щепселите на връзки проводник на това устройство може да не съвпадат с щепселите маркировки за идентифициране на клемите в даден щепсел, моля спазвайте следното: Синият проводник трябва да се свърже с клемата в щепсела, обозначена с буквата N, Червеният проводник трябва да се свърже с клемата в щепсела, обозначена с буквата L. Ако щепселът се повреди, сменете проводника или се обърнете към компетентен електрик.